



**ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
СВЕРДЛОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЕГОРШИНСКАЯ ДИСТАНЦИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ**

ул. 8 Марта, 23
г. Артемовский, 623782,
Тел.: (34363) 5-32-14, факс: (34363) 5-32-14,
E-mail: StarodubcevaNV@svrw.ru

«25 февраля 2020 г. № 69»

На № _____ от _____

В комиссии по безопасности
дорожного движения

Артемовского ГО
Алапаевского ГО
Березовского ГО
Режевского ГО
Суходолжского ГО
Асбестовского ГО
Серовского ГО
Ирбитского ГО
Туринского ГО
Тавдинского ГО
Верхотурского ГО
Кондинского ГО

Прошу провести беседу на комиссии по безопасности дорожного движения Вашего района.

В 2019 году на сети дорог допущено 248 ДТП (в 2018 году – 259), в результате которых пострадали 129 человек (в 2018 году – 175), 31 из которых погибли (в 2018 году – 58).

В 2019 году на сети дорог произошло 59 столкновений автотранспорта с пассажирскими и пригородными поездами (в 2018 году – 59), а также 4 схода подвижного состава (в 2018 году – 9). Допущено 3 столкновения с автобусами (2018г. – 4).

В границах Свердловской железной дороги в 2019 г. допущено 8 случаев ДТП, в результате которых пострадали 5 человека, один из которых погиб.

С начала 2020 года на сети дорог допущено 24 ДТП (в 2019 году – 40), в результате которых пострадали 7 человек (в 2019 году – 19), 4 из которых погибли (в 2019 году – 2).

С начала 2020 года на сети дорог произошло 2 столкновение автотранспорта с пассажирскими и пригородными поездами (в 2019 году – 9), сходов подвижного состава не допущено.

12 февраля 2020 г. в 12 часов 11 минут московского времени на регулируемом, без дежурного работника, железнодорожном переезде 1459 км ПК 10 перегона Сырт-Переволоцкая участка Оренбург-Красногвардеец

допущено столкновение поезда № 149 с легковым автомобилем Рено Logan государственный номер У 823 МВ 56 RUS, под управлением водителя Ковериной О.А., 1979 г.р.

В результате столкновения автомобиль отброшен за габарит пути. Один человек пострадал.

12 февраля 2020 в 14 часов 13 минут на перегоне Червленая-Терек участка Гудермес-Прохладная на регулируемом, без дежурного работника, железнодорожном переезде 138 км пк 8 допущено столкновение поезда 3059 с автомобилем марки BMW государственный номер В 273 ХВ 95 RUS, под управлением водителя Канзтева А.А. 1971 г.р.

В результате столкновения автомобиль отброшен в габарит 2-го пути. Водитель пострадал.

Помните!

Ежегодно более 75% дорожно-транспортных происшествий на переездах совершают водители транспорта, принадлежащего физическим лицам. При этом полностью разрушаются 80-85% легковых автомобилей, а находящиеся в них люди трагично заканчивают свой жизненный путь.

Самая неблагоприятная обстановка с обеспечением «безопасности движения» складывается на переездах, не обслуживаемых дежурными. Здесь происходит около 90% от общего количества ДТП на переездах. Подъезжая к таким переездам, некоторые водители игнорируют красные сигналы светофора и, будучи уверенными в своей безнаказанности, принимают решение "проскочить" перед приближающимся к переезду поездом. В ряде случаев за это приходится расплачиваться здоровьем и даже жизнью.

Начальник дистанции



А.В.Сорокин